

機械点検表

モデル	シリアル	製造年
PC40MR-3	19332	2011
稼働時間	所在地	
2067	九州センター	

機械の状態表示	
A	新品または再生品交換済み
B	経年に比例し良好
C	稼働に異常は無いが経年相当の摩耗・劣化が認められる
D	稼働はするが修理が必要
E	即修理または交換が必要

コンポーネント	サブコンポーネント	チェック項目	機械の状態	コメント
エンジン	エンジン	全体	C	
		油漏れ	C	
		水漏れ	C	
		背圧	C	
		排気色	C	
		その他	D	ファンベルト摩耗
旋回装置	旋回装置	全体	C	
		旋回ガタ	C	
		スイングマシナリ	C	
		その他	C	
作業装置	レバー	全体	C	
		固着	C	
		油漏れ	C	
		その他	C	
	ブーム(オフセット含む)	全体	C	
		変形	C	
		亀裂	C	
		ピン・ブッシュ磨耗	C	
		加修跡	C	
		その他	C	

機械点検表

モデル	シリアル	製造年
PC40MR-3	19332	2011
稼働時間	所在地	
2067	九州センター	

コンポーネント	サブコンポーネント	チェック項目	機械の状態	コメント
	アーム	全体	C	
		変形	C	
		亀裂	C	
		ピン・ブッシュ磨耗	C	
		加修跡	C	
		その他	C	
	バケット(あるいは装着ブレーカなど)	全体	C	
		ツース磨耗	C	
		底板磨耗	C	
		その他	C	
	スイング	全体	C	
		その他	C	
	ブレード	全体	C	
		変形	C	
		亀裂	C	
その他		C		
足回り	起動輪[右]	全体	C	
		その他	C	
	起動輪[左]	全体	C	
		その他	C	
	遊動輪[右]	全体	C	
		内径ガタ	C	
		外径磨耗	C	
		その他	C	
	遊動輪[左]	全体	C	
		内径ガタ	C	
		外径磨耗	C	

機械点検表

モデル	シリアル	製造年
PC40MR-3	19332	2011
稼働時間	所在地	
2067	九州センター	

コンポーネント	サブコンポーネント	チェック項目	機械の状態	コメント
	転輪	その他	C	
		全体	C	
		油漏れ	C	
		磨耗	C	
		その他	C	
	トラックリンク アッセン	全体	C	
		伸び	C	
		磨耗	C	
		その他	C	
	ピンブッシュ	全体	C	
		磨耗	C	
		亀裂	C	
		その他	C	
	テツシュー	全体	C	
		破損	C	
その他		C		
油圧装置	ポンプ	全体	C	
		油漏れ	C	
		その他	C	
	バルブ	全体	C	
		油漏れ	C	
		その他	C	
	ブームシリンダ[右]	全体	C	
		油漏れ	C	
		ロッド	C	
		その他	C	
	アームシリンダ	全体	C	
		油漏れ	C	

機械点検表

モデル	シリアル	製造年
PC40MR-3	19332	2011
稼働時間	所在地	
2067	九州センター	

コンポーネント	サブコンポーネント	チェック項目	機械の状態	コメント
		ロッド	C	
		その他	C	
	バケットシリンダ	全体	C	
		油漏れ	C	
		ロッド	C	
		その他	C	
	オフセットシリンダ (スイングも)	全体	C	
		油漏れ	C	
		ロッド	C	
		その他	C	
	旋回モータ(スィベル ジョイント)	全体	C	
		油漏れ	C	
		その他	C	
	ファイナル装置及び 走行モーター[右]	全体	C	
		油漏れ	C	
		曲がり	C	
		その他	C	
	ファイナル装置及び 走行モーター[左]	全体	C	
		油漏れ	C	
		曲がり	C	
その他		C		
外観	運転室・キャブ・キャ ピ	全体	C	
		変形	C	
		腐食	C	
		その他	C	
	カバー類	全体	C	

機械点検表

モデル	シリアル	製造年
PC40MR-3	19332	2011
稼働時間	所在地	
2067	九州センター	

コンポーネント	サブコンポーネント	チェック項目	機械の状態	コメント
		変形	C	
		腐食	C	
		その他	C	
	上下フレーム	全体	C	
		変形	C	
		亀裂	C	
		その他	C	
	全体塗装	全体	C	
		腐食	C	
		錆び	C	
		その他	C	

その他特記事項

--