

“K-RECO” MACHINE

We hereby certify that periodic inspection(s) and/or repair(s) recorded herewith were all done by Komatsu Rental Co. and/or Komatsu's affiliated company.

Model	Serial No.	Production Year	SMR
PC120-8	87848	2014	4900

2016/09/09

区分	部位	不具合内容	アワーメータ	点検日付	修理完了
Classification	Function	Detail of failure	SMR	Check date	Done or Not
整備	燃料系	燃料プレフィルタ交換	845	2014/08/21	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel pre filter cartridge			Not
整備	エンジン	エアークリーナエレメント交換	845	2014/08/21	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace air cleaner element			Not
整備	エンジン	オイルフィルタ交換	845	2014/08/21	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace oil filter cartridge			Not
整備	燃料系	フュエルフィルタ交換	845	2014/08/21	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel filter cartridge			Not
整備	エンジン	エンジンオイル交換	845	2014/08/21	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Change oil in engine oil pan			Not
整備	エンジン	エンジンオイル交換	1406	2014/10/31	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Change oil in engine oil pan			Not
整備	油圧系	作動油フィルタ交換	1406	2014/10/31	未修理
Maintenance	Hydraulic system	Replace hydraulic oil filter element			Not
整備	エンジン	エアークリーナエレメント交換	1406	2014/10/31	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace air cleaner element			Not
整備	燃料系	フュエルフィルタ交換	1406	2014/10/31	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel filter cartridge			Not
整備	エンジン	オイルフィルタ交換	1406	2014/10/31	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace oil filter cartridge			Not
整備	燃料系	燃料プレフィルタ交換	1406	2014/10/31	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel pre filter cartridge			Not
検査	本体	特定自主検査,	2331	2015/03/16	完了
Inspection	Main body	Specific inspection,			Done
整備	油圧系	作動油,不足	2331	2015/03/16	完了
Maintenance	Hydraulic system	Hydraulic oil,short			Done
修理	油圧系	作動油タンクブリーザホース,汚れ	2331	2015/03/16	完了
Repair	Hydraulic system	Reserve Hose Of Hydraulic Tank,contamination			Done

“K-RECO” MACHINE

We hereby certify that periodic inspection(s) and/or repair(s) recorded herewith were all done by Komatsu Rental Co. and/or Komatsu's affiliated company.

Model	Serial No.	Production Year	SMR
PC120-8	87848	2014	4900

2016/09/09

区分	部位	不具合内容	アワーメータ	点検日付	修理完了
Classification	Function	Detail of failure	SMR	Check date	Done or Not
整備	エンジン	エンジンオイル交換	2433	2015/04/01	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Change oil in engine oil pan			Not
整備	燃料系	燃料プレフィルタ交換	2433	2015/04/01	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel pre filter cartridge			Not
整備	エンジン	エアークリーナエレメント交換	2433	2015/04/01	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace air cleaner element			Not
整備	エンジン	オイルフィルタ交換	2433	2015/04/01	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace oil filter cartridge			Not
整備	油圧系	作動油交換	2433	2015/04/01	未修理
Maintenance	Hydraulic system	Change oil in hydraulic tank			Not
整備	油圧系	作動油フィルタ交換	2433	2015/04/01	未修理
Maintenance	Hydraulic system	Replace hydraulic oil filter element			Not
整備	燃料系	フュエルフィルタ交換	2433	2015/04/01	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel filter cartridge			Not
修理	エアコン	エアコン,不具合	2696	2015/05/07	完了
Repair	A/C	A/C,defect			Done
整備	燃料系	フュエルフィルタ交換	3098	2015/06/29	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel filter cartridge			Not
整備	燃料系	燃料プレフィルタ交換	3098	2015/06/29	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel pre filter cartridge			Not
整備	エンジン	エンジンオイル交換	3098	2015/06/29	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Change oil in engine oil pan			Not
整備	エンジン	オイルフィルタ交換	3098	2015/06/29	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace oil filter cartridge			Not
整備	燃料系	フュエルフィルタ交換	3728	2015/09/28	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel filter cartridge			Not
整備	燃料系	燃料プレフィルタ交換	3728	2015/09/28	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel pre filter cartridge			Not

“K-RECO” MACHINE

We hereby certify that periodic inspection(s) and/or repair(s) recorded herewith were all done by Komatsu Rental Co. and/or Komatsu's affiliated company.

Model	Serial No.	Production Year	SMR
PC120-8	87848	2014	4900

2016/09/09

区分	部位	不具合内容	アワーメータ	点検日付	修理完了
Classification	Function	Detail of failure	SMR	Check date	Done or Not
整備	エンジン	エアークリーナエレメント交換	3728	2015/09/28	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace air cleaner element			Not
整備	エンジン	オイルフィルタ交換	3728	2015/09/28	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace oil filter cartridge			Not
整備	エンジン	エンジンオイル交換	3728	2015/09/28	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Change oil in engine oil pan			Not
修理	エンジン	ウォーターポンプ,不良	3883	2015/10/20	完了
Repair	Engine and Related parts	Water Pump,malfunction			Done
修理	油圧系	作動油,交換	3883	2015/10/21	完了
Repair	Hydraulic system	Hydraulic oil,replace			Done
整備	燃料系	フュエルフィルタ交換	3883	2015/10/21	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel filter cartridge			Not
整備	エンジン	オイルフィルタ交換	3883	2015/10/21	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace oil filter cartridge			Not
整備	油圧系	作動油フィルタ交換	3883	2015/10/21	未修理
Maintenance	Hydraulic system	Replace hydraulic oil filter element			Not
整備	燃料系	燃料プレフィルタ交換	3883	2015/10/21	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel pre filter cartridge			Not
整備	エンジン	エンジンオイル交換	3883	2015/10/21	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Change oil in engine oil pan			Not
整備	油圧系	作動油交換	3883	2015/10/21	未修理
Maintenance	Hydraulic system	Change oil in hydraulic tank			Not
整備	エンジン	エアークリーナエレメント交換	4525	2016/01/25	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace air cleaner element			Not
整備	エンジン	エンジンオイル交換	4525	2016/01/25	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Change oil in engine oil pan			Not
整備	燃料系	燃料プレフィルタ交換	4525	2016/01/25	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel pre filter cartridge			Not

“K-RECO” MACHINE

We hereby certify that periodic inspection(s) and/or repair(s) recorded herewith were all done by Komatsu Rental Co. and/or Komatsu's affiliated company.

Model	Serial No.	Production Year	SMR
PC120-8	87848	2014	4900

2016/09/09

区分	部位	不具合内容	アワーメータ	点検日付	修理完了
Classification	Function	Detail of failure	SMR	Check date	Done or Not
整備	エンジン	オイルフィルタ交換	4525	2016/01/25	未修理
Maintenance	Engine and Related parts	Replace oil filter cartridge			Not
整備	燃料系	フュエルフィルタ交換	4525	2016/01/25	未修理
Maintenance	Fuel tank and Related parts	Replace fuel filter cartridge			Not
検査	本体	特定自主検査,	4890	2016/03/07	完了
Inspection	Main body	Specific inspection,			Done
修理	エンジン	ラジエータコア,目詰まり	4890	2016/03/07	完了
Repair	Engine and Related parts	Radiator Core,clogging			Done
修理	エンジン	オイルクーラ,目詰まり	4890	2016/03/07	完了
Repair	Engine and Related parts	Oil cooler,clogging			Done
修理	外装	ミラー,欠損	4890	2016/03/07	完了
Repair	Guard and covers	Mirror,damaged			Done
修理	作業機	ブーム,溶接	4890	2016/03/09	完了
Repair	Work equipment	Boom,welding			Done
修理	作業機	バケットリンク,欠品	4891	2016/03/14	完了
Repair	Work equipment	Bucket link,missing			Done
修理	外装	ミラー,無し	4891	2016/03/14	完了
Repair	Guard and covers	Mirror,missing			Done
修理	運転席周りおよび操縦装置	ドア,変形	4891	2016/03/14	完了
Repair	Operators compartment and control system	Door,deformed			Done
修理	本体	レボフレーム,傷	4891	2016/03/14	完了
Repair	Main body	Revolving frame,scratch			Done
修理	外装	カウンターウェイト,へこみ	4891	2016/03/14	完了
Repair	Guard and covers	Counterweight,dent			Done
修理	外装	ステップ,変形	4891	2016/03/14	完了
Repair	Guard and covers	Step,deformed			Done
修理	外装	手すり,無し	4891	2016/03/14	完了
Repair	Guard and covers	Handrail,missing			Done
修理	作業機	バケットシリンダロッド,傷	4891	2016/03/14	完了
Repair	Work equipment	Bucket cylinder rod,scratch			Done
修理	作業機	ATT配管,曲がり	4891	2016/03/14	完了
Repair	Work equipment	ATT piping,bend			Done

“K-RECO” MACHINE

We hereby certify that periodic inspection(s) and/or repair(s) recorded herewith were all done by Komatsu Rental Co. and/or Komatsu's affiliated company.

Model	Serial No.	Production Year	SMR
PC120-8	87848	2014	4900

2016/09/09

区分	部位	不具合内容	アワーメータ	点検日付	修理完了
Classification	Function	Detail of failure	SMR	Check date	Done or Not
修理	外装	底板,変形	4891	2016/03/14	完了
Repair	Guard and covers	Body bottom plate,deformed			Done
修理	運転席周りおよび操縦装置	灰皿,欠品	4891	2016/03/14	完了
Repair	Operators compartment and control system	Ashtray,missing			Done
修理	外装	フロントガード,欠品	4891	2016/03/14	完了
Repair	Guard and covers	Front guard,missing			Done
修理	作業機	バケットシリンダガード,折損	4891	2016/03/14	完了
Repair	Work equipment	Bucket cylinder guard,broken			Done
修理	作業機	アームシリンダ,油漏れ	4898	2016/06/07	完了
Repair	Work equipment	Arm Cylinder,oil leak			Done

KOMATSU